



### APRESENTAÇÃO

O Toalheiro Ag+ é um dispenser plástico de parede para papel toalha interfolhado. Possui trava de segurança e visor de nível. Ele faz parte de uma linha composta também por saboneteira, porta rolão, caicai e secador de mãos.


É importante conhecer alguns aspectos do produto antes de utilizá-lo, para que não comprometa a garantia em virtude de negligência, má utilização e reparos não autorizados.

Dedicamo-nos intensamente para garantir a qualidade de nossos produtos e serviços, e assim, obtermos a plena satisfação de nossos clientes.


### ADVERTÊNCIAS PARA SEGURANÇA

- Antes de utilizar o Toalheiro Ag+, leia atentamente este manual certificando-se de sua compreensão;
- Realize somente procedimentos descritos neste manual.


### INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO




1. Pressione a trava com a chave plástica para abrir o toalheiro;



2. Faça as marcações, fure a parede, insira as buchas e fixe com os parafusos;



3. Abasteça com um fardo de papel toalha. Feche o equipamento;



4. Puxe as folhas para baixo, uma por uma.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código: 001070	Capacidade: 500 folhas
Dimensões: 25,5 x 27,5 x 11,0 cm	Saída do papel: 20,0 x 5,5mm
Peso líquido: 0,541kg	NCM: 3922.90.00
Matéria prima: Plástico PS	EAN-13: 7898599160785

 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO:  
Chave plástica

 ACOMPANHA:  
Chave plástica, 2 parafusos e 2 buchas para fixação



Assistência Técnica Biovis:  
(44)3523-7884 / 99973-0029 - assistencia@biovis.com.br  
www.biovis.com.br / Campo Mourão - PR

**AVISOS IMPORTANTES**

- Para limpeza, utilize pano úmido e seque com pano macio;
- Não utilize produtos corrosivos e/ou abrasivos.

**TERMOS DE GARANTIA**

Garantia de 3 meses legais contra defeitos de fabricação, válida a partir da data da compra.

As questões abaixo estão FORA do termo de garantia:

1. Uso indevido do equipamento;
2. Falhas causadas por reparo feito por pessoa não habilitada;
3. Incêndio, terremoto ou outros acidentes naturais;
4. Falhas por condições inadequadas de instalação.

